

# **ПАСПОРТ**

**закладу загальної середньої освіти**

**Ліцей № 142 м.Києва**

(повне найменування закладу освіти)

**При заповненні Паспорта враховували вимоги:**

1. Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року № 2205 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394.
2. Державних будівельних норм (ДБН) у новій редакції.
3. Прийнятого рішення засновника (власника) щодо підпорядкування закладу загальної середньої освіти.
4. Дані щорічних звітів ЗНЗ-1.

## **I. Паспортні дані**

- 1.1 **Адреса, телефон закладу освіти:** ліцей № 142 м. Києва
- 1.2. **Код ЄДРПОУ:** 236-19-20, 236-09-98, 236-12-60
- 1.3. **Відомча приналежність закладу:** Солом'янська РДА
- 1.4. **Керівник закладу освіти:** Сільвестрова Ірина Анатолівна

## **II. Загальні положення**

- 2.1. **Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти: -**
- 2.2. **Кількість будівель:** дві (одна будівля ліцею, одне технічне приміщення перебуває в аварійному стані)
- 2.3. **Потужність закладу освіти:** 540
- 2.4. **Який лікувально-профілактичний заклад організує медобслуговування:** ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 11»м. Київ, вул. Гетьмана, 3
- 2.5. **Укомплектованість кадрами:** укомплектовано
- 2.6. **Кількість учнів, які навчаються в школі:** 515

**Наявні проблеми:** технічні приміщення потребують негайного капітального ремонту

## **III. Земельна ділянка**

- 3.1. **Місце розташування:** вул. Політехнічна, 2а
- 3.2. **Площа земельної ділянки:** 5952 м<sup>2</sup>
- 3.3. **Відстань до автомагістралі:** 50м
- 3.4. **Огородження території :** перебуває у аварійному стані, потребує капітального ремонту
- 3.5. **Благоустрій території:** потребує відновлення після ремонту
- 3.6. **Зв'язок зон між собою та будівлями:** задовільний
- 3.7. **В навчально-виробничій зоні розташовані:** квітник, газони ,дерев
- 3.8. **В спортивній зоні розташовані:** спортивний майданчик
- 3.9. **В господарській зоні розташовані:** сміттєві баки, технічні приміщення
- 3.10. **Площа озеленення території :** 1256 м<sup>2</sup>

**Наявні проблеми:** необхідність встановлення нової огорожі території, капітальний ремонт спортивного майданчика, капітальний ремонт технічних приміщень

#### **IV. Характеристика будівель, інженерно-технічне забезпечення**

4.1. **Типи забудови:** капітальний

4.2. **Кількість поверхів навчального приміщення:** чотири

4.3. **Забезпечення проточною холодною водою, стан водогону, тип водопостачання будівель:** забезпечено центральне водопостачання, стан: задовільний

4.4. **Забезпеченість системою каналізування, тип каналізування:** забезпечено централізованою системою каналізацій

**Наявні проблеми:** потребує термінового ремонту системи каналізування в харчоблоці, туалети 1-4 поверхів

4.5. **Забезпеченість системою опалення:** забезпечено централізовано

а) Рік введення в експлуатацію модуля опалення : капітальний ремонт 2021 третій квартал

б) Типи, моделі, потужність модуля: -

в) контрольно-вимірювальними приладами: укомплектовано

4.6. **Стан електромережі, грозозахисту, заземлення:** задовільний , заземлення та грозозахист відсутні

4.7. **Забезпечення пожежної безпеки приміщень і необхідними первинними засобами пожежогасіння:** відсутня АПС, первинними засобами пожежогасіння забезпечено

**Наявні проблеми:** терміново встановити АПС, грозозахисне обладнання та заземлення

4.8. **Навчальні приміщення:**

а) Загальна площа навчального корпусу, загальна площа навчальних приміщень:

№ з/п	Приміщення	Загальна площа корпусу (м <sup>2</sup> )	Загальна площа навчальних приміщень (м <sup>2</sup> )
1	Шкільний корпус	5952	3456

б) Площа навчальних кабінетів, площа на одного учня, середня наповнюваність:

№ з/п	Приміщення	Площа навчальних приміщень (м <sup>2</sup> )	Площа на 1-го учня (м <sup>2</sup> )	Середня наповнюваність
1	Навчальні кабінети	50 м <sup>2</sup>	1,79	28 учнів

в) Забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем: забезпечено (потребує модернізації)

г) Санітарно-гігієнічна характеристика стану утримання та обладнання навчальних приміщень: задовільна

**Наявні проблеми:** потребує оновлення твердий та м'який інвентар, у каб.21,26,27,31,30,37,38,39,40,41,46,47 потребують заміни дерев'яні перекриття

#### 4.9. Навчально-спортивні приміщення:

а) Місце розташування: I ПОВЕРХ

б) Площа приміщень, площа на 1 учня, одночасна пропускна спроможність :

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Площа (м <sup>2</sup> )	Площа на 1 учня (м <sup>2</sup> )	Одночасна пропускна спроможність
1.	Спортивний зал	I	60.4	2,01	30
2.	Спортивна кімната	-	-	-	-
Площа приміщень при спортивному залі:					

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Площа (м <sup>2</sup> )	Площа на 1 учня (м <sup>2</sup> )	Одночасна пропускна
3.	Кімната для зберігання інвентарю	I	26.9	-	-
4.	Роздягальня:				
	жіноча	I	11	0.73	15
	чоловіча	I	15.9	1,06	15

в) Наявність у навчально - спортивних приміщеннях туалетів, умивальників, душових кімнат: відсутні

г) Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем: забезпечено

д) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання навчально-спортивних приміщень: задовільний

**Наявні проблеми:** необхідне систематичне оновлення спортивного інвентарю

#### 4.10. Приміщення культурно-побутового призначення:

а) Місце розташування: відсутнє

б) Площа приміщень, площа на 1 учня:

№ з/п	Приміщення	Площа приміщень	Площа на 1 місце (м <sup>2</sup> )	Кількість місць
1.	Медіатека	-	-	-
2.	Актовий зал	-	-	-

в) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання і утримання приміщень культурно-побутового призначення: приміщення-відсутні

**Наявні проблеми:** -

#### 4.11. Приміщення службового призначення.

а) Місце розташування: I-II-III- IV поверхи

## б) Площа приміщень службового призначення:

№ з/п	Приміщення	Площа (м <sup>2</sup> )	Місце розташування	№ з/п	Приміщення	Площа (м <sup>2</sup> )	Місце розташування
1	Кабінет директора	29,9 м <sup>2</sup>	II	2	Кабінет заступників	22,3 м <sup>2</sup>	II
		27,6 м <sup>2</sup>	II			9,2 м <sup>2</sup>	II
3	Учительський			4	Приймальня		
5	Центр методичної	35,9 м <sup>2</sup>	II	6	Приміщення для	27,6 м <sup>2</sup>	II
7	Навчальні приміщення			8	Приміщення технічного персоналу	18,6 м <sup>2</sup>	IV
	математики		III,IV	9	Наявні інші приміщення (вказати)		
	Каб.34	48,3 м <sup>2</sup>					
	Каб.36	46,2 м <sup>2</sup>					
	Каб.46	49,5 м <sup>2</sup>					
	фізики		III				
	Каб.31	48,1 м <sup>2</sup>					
	географії		II				
	Каб.25	47,9 м <sup>2</sup>					
	укр-мови та літератури		II				
	Каб.22	48,4 м <sup>2</sup>					
	Іноземної мови		III				
	Інформатик		III				
	и	47,6 м <sup>2</sup>					
	Каб.35	63,6 м <sup>2</sup>					

хімії		II			
каб.27	64,1 м <sup>2</sup>				
Каб.		IV			
психологів	18,5 м <sup>2</sup>				

в) Обладнання службових і навчальних приміщень необхідними меблями, мультимедійними засобами та інформаційно-комп'ютерними технологіями: обладнано частково

**Наявні проблеми:** необхідно придбання нових мультимедійних комплексів та комп'ютерних класів

#### 4.12. Медико-санітарні приміщення.

а) Місце розташування, площа, обладнання:

№ з/п	Приміщення	Площа (м <sup>2</sup> )	Місце розташування	Обладнання
1.	Медпункт	22,3	III	Наявне (потребує систематичного

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання медико-санітарних приміщень: задовільний

**Наявні проблеми:** медичний кабінет потребує капітального ремонту, обладнання потребує систематичного оновлення

#### 4.13. Побутові приміщення.

а) Місце розташування, загальна площа, площа на 1 учня. Кількість приміщень:

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Кількість приміщень	Площа на 1 учня при макс. наповн.	Загальна площа
1.	Коридори	I-IV поверхи	4		308,5
2.	Вестибюль	II	1		20



3.	Гардероб	III-IV поверхи	2		30,9
4.	Санвузли умивальниками	з I-с	4		74,5

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання побутових приміщень: задовільна

**Наявні проблеми:** санвузли потребують термінового ремонту (заміна сантехніки, прогнилих труб), капітальний ремонт коридорів II-IV поверхів (коридор II поверху - демонтаж вогненебезпечного дерев'яного покриття стін та монтаж безпечного покриття; коридор III-IV поверхів - капітальний ремонт стелі, стін та підлоги))

#### V. Гігієнічна оцінка стану організації харчування

5.1. Місце розташування їдальні: I поверх

5.2. Загальна площа їдальні: 17,3 м<sup>2</sup> в т.ч. площа обіднього залу: 76,3 м<sup>2</sup>

Площа виробничих приміщень: 100 м<sup>2</sup>

5.3. Обідній зал розрахований на 80 місць.

5.4. Площа обіднього залу на 1 місце 0,8 м<sup>2</sup> (із розрахунку на 1/3 частину учнів).

5.5. Кількість учнів на 1 умивальник у їдальні 6 учнів (із розрахунку на 1/3 частину учнів).

5.6. Наявність виробничих приміщень: наявні

5.7. Наявність санітарно-побутових приміщень: наявні

5.8. Наявність овочесховища: овочевий цех

Площа овочесховища: 10,9 м<sup>2</sup>

5.9. Забезпеченість згідно з санітарними нормами холодильним, технологічним, тепловим обладнанням, кухонним посудом, столовим посудом та ін.: забезпечено частково, потребує термінового встановлення марміту

5.10. **Умови та режим миття посуду:** задовільні, постійно після кожної перерви

5.11. **Режим роботи харчоблоку:** 8.00-15.30

5.12. **Організація харчування здійснюється:** КП «Школяр»

5.13. **Режим харчування:** на перервах

5.14. **Організацію контролю за якістю харчування покладено на:** заст.директора з НВР Горнович Л.Д.

5.15. **Санітарно-технічний та санітарно-протиепідемічний стан приміщень їдальні:** задовільний

## **VI. Природне та штучне освітлення**

6.1. **Орієнтація вікон навчальних приміщень:** схід-південь

6.2. **Коефіцієнт природного освітлення кабінетів:**

6.3. **Джерела штучного електричного освітлення:** LED-лампи

6.4. **Питома електропотужність 36 (Вт/ м<sup>2</sup>):**

6.5. **Стан природного та штучного електричного освітлення:** задовільний

## **VII. Санітарно-гігієнічне забезпечення функціонування**

**закладу освіти**

7.1. **Наявність угоди про проведення дератизації, дезінфекції:** наявна з Солом'янським РУО

7.2. **Наявність угоди про вивіз сміття:** наявна з Солом'янським РУО

7.3. **Наявність графіка проходження періодичних медоглядів працівниками закладу освіти:** наявний

7.4. **Медобслуговування учнів здійснюється медсестрою Іваненко Т.В. (проводяться профілактичні бесіди)**

7.5. **Дані лабораторно-технічного контролю за умовами навчання, харчування учнів:** задовільні

## **VIII. Споживання ресурсів**

8.1. **Наявність приладів обліку теплової енергії:** наявний.

8.2. **Наявність приладів обліку газу, споживання газу за попередній/ поточний рік (м<sup>3</sup>):** відсутній

8.3. **Наявність приладів обліку електричної енергії:** наявний

8.4. **Наявність приладів обліку холодної води:** наявний

8.5. **Наявність приладів обліку гарячої води:** наявний

**Наявні проблеми:** наявні прилади обліку потребують систематичної повірки

**ІХ. Інформація щодо проведених заходів із зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу освіти за попередній рік та завдання з окреслених питань для реалізації у поточному році із зазначенням використаних коштів (державна субвенція, ДФРР, кошти місцевого бюджету):**

*Протягом попереднього 2020-2021 навчального року було проведено наступні заходи із зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу освіти:*

Проведено заміну радіаторів опалення та водопровідної системи(частково);

Проведено капітальний ремонт внутрішньої електромережі ліцею(частково);

Встановлення шкільного скалодрому;

Отримання обладнання STEM-кабінетів фізики, хімії та біології на суму 541549грн

**Х.Фінансовий звіт ліцею №142 про надходження та використання бюджетних коштів протягом 2021 року**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1.Комфорки електричні енергозберігаючі для ремонту електричних плит у харчоблоці | 6 шт. за актом прийому |
| 2.Папір формату А4   | 50 шт. на суму 5970грн |
| 3.Табель навчальних досягнень 5-11 кл  | 700шт. на суму 1120грн |
| 4.Особова справа учня  | 10шт. на суму 72 грн   |

5.Формуляр читача бібліотеки	100шт.на суму 230грн
6.Комп'ютер у комплекті(ПК,монітор,клавіатура. «миша»	10шт. за актом прийому
7.Рушники паперові	660шт. на суму 7286грн
8.Папір туалетний одношаровий	650шт.на суму 2067грн
9.Електрочайник Ardesto	5шт.на суму 4250 грн
10.Посуд для їдальні(тарілка мілка-200шт.,тарілка глибока-200шт.,чашка-200шт.,ложка-200шт.,виделка -200шт.,гастроємність-4 шт.,ложка сервіровочна-2шт.,щипці універсальні -2 шт.)	на суму 36702грн
11.Бактерицидний рециркулятор	3шт. на суму 4664грн
12. Емаль ПФ-115 зелена 2.8кг - 6шт. емаль ПФ-115біла 2.8кг -11шт.,емаль ПФ-115сіра 2.8кг- 5шт., емаль ПФ-115 червоно-коричнева2.8кг -4шт., емаль ПФ-115жовта 2.8кг -6шт.,емаль ПФ-115синя 2.8кг 6шт. 15, емаль ПФ-115 червона-4 шт., емаль ПФ-115 бузкова -4шт.,фарба фасадна -60л.,лак паркетний 2.5 кг -8 шт.,розчинник 1л. – 4шт.	на суму 14411грн
15.Вологі серветки	300шт. на суму 7722грн
16 Маски одноразові	13000шт. на суму 14880грн
17.Дезінфекційний засіб «Саніст СТ» 1кг	20шт на суму 276грн
18. Дезінфекційний засіб «Манорм» 1000мл	7шт.на суму 1638грн
19. Дезінфекційний засіб «НОРекспрес» 5000мл	22шт.на суму 20328грн
20. Дезінфекційний засіб «НОРекспрес» 1000мл	5шт.на суму 870грн
21.Серветки для господарчих потреб	30упак на суму 4590грн
22.Мікроскоп монокулярний	20 шт на суму 59999грн

23. Тонометр з дитячою манжеткою	1 шт на суму 536грн
24.Тонометр автоматичний з адаптером	1 шт на суму 1469грн
25.Багатофункціональний стетоскоп	1шт на суму 589грн
26.Спортивний інвентар(м'яч футбольний -7шт,м'яч баскетбольний -10шт.,м'яч волейбольний -7шт.)	на суму 11555грн
27.Ящик пожежний для піску	10шт. за актом прийому
28.Рідке мило антибактеріальне	45л на суму 2790грн
29.Мило господарське тверде	50 шт.на суму 450грн
30.Комплект для прибирання(совок та щітка)	3 компл.на суму 675грн
31.Швабра для прибирання	12 шт.на суму 4920грн
32.Мол для прибирання підлоги	12 шт.на суму 240грн
33.Щітка	6 шт.на суму 280грн
34.Мітла з поліпропілену	3 шт.на суму 351грн
35.Корзини пластмасові	3 шт. на суму 71 грн
36.Швабра для вікон	2 шт. на суму 390 грн
37.Мітли березові	35 шт.на суму 945 грн
38.Комплект персональних комп'ютерів 35шт	1 комп на суму 645750грн