

**ПАСПОРТ**  
**закладу загальної середньої освіти**  
**Ліцей № 142 міста Києва**  
**(2022-2023 н.р.)**

**При заповненні Паспорта враховувалися вимоги:**

1. Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року № 2205 “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394.
2. Державних будівельних норм України В.2.2-3:2018 “Будинки і споруди. Заклади освіти”, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 квітня 2018 року № 106.
3. Прийнятого рішення засновника (власника) щодо підпорядкування закладу загальної середньої освіти.
4. Дані щорічних звітів ЗНЗ-1.

## **I. Паспортні дані**

- 1.1. **Адреса, телефон закладу освіти:** 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 2-А; 236-19-20, 236-09-98, 236-12-60
- 1.2. **Код ЄДРПОУ:** 21622214
- 1.3. **Відомча приналежність закладу:** Солом'янська РДА м. Києва
- 1.4. **Керівник закладу освіти:** Сільвестрова Ірина Анатоліївна

## **II. Загальні положення**

- 2.1. **Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти:** -
  - 2.2. **Кількість будівель:** дві (одна – будівля ліцею, одне технічне приміщення перебуває в аварійному стані)
  - 2.3. **Потужність закладу освіти:** 600
  - 2.4. **Який лікувально-профілактичний заклад організовує медобслуговування:** ДЗ “Спеціалізована медико-санітарна частина № 11”, м. Київ, вул. Гетьмана, 3
  - 2.5. **Укомплектованість кадрами:** укомплектовано
  - 2.6. **Кількість учнів, які навчаються в ліцеї:** 515
- Наявні проблеми:** технічні приміщення потребують негайного капітального ремонту

## **III. Земельна ділянка**

- 3.1. **Місце розташування:** м. Київ, вул. Політехнічна, 2-А
- 3.2. **Площа земельної ділянки:** 5952 м<sup>2</sup>
- 3.3. **Відстань до автомагістралі:** 50 м
- 3.4. **Огородження території:** перебуває у аварійному стані, потребує капітального ремонту
- 3.5. **Благоустрій території:** потребує відновлення після ремонту
- 3.6. **Зв'язок зон між собою та будівлями:** задовільний
- 3.7. **У навчально-виробничій зоні розташовані:** квітник, газони, дерева
- 3.8. **У спортивній зоні розташовані:** спортивний майданчик
- 3.9. **У господарській зоні розташовані:** сміттєві баки, технічні приміщення
- 3.10. **Площа озеленення території:** 1256 м<sup>2</sup>

**Наявні проблеми:** необхідність встановлення нової огорожі території, капітальний ремонт спортивного майданчика, капітальний ремонт технічних приміщень

## **IV. Характеристика будівель, інженерно-технічне забезпечення**

4.1. **Типи забудови:** капітальний

4.2. **Кількість поверхів навчального приміщення:** чотири

4.3. **Забезпечення проточною холодною водою, стан водогону, тип водопостачання будівель:** забезпечено центральне водопостачання, **стан:** задовільний

4.4. **Забезпеченість системою каналізування, тип каналізування:** забезпечено централізованою системою каналізацій

**Наявні проблеми:** потребує термінового ремонту системи каналізування в харчоблоці, туалети 1-4 поверхів

4.5. **Забезпеченість системою опалення:** забезпечено централізовано

а) рік введення в експлуатацію модуля опалення: капітальний ремонт 2021 рік третій квартал

б) типи, моделі, потужність модуля: -

в) контрольно-вимірювальними приладами: укомплектовано

4.6. **Стан електромережі, грозозахисту, заземлення:** задовільний, заземлення та грозозахист відсутні

4.7. **Забезпечення пожежної безпеки приміщень і необхідними первинними засобами пожежогасіння:** відсутня АПС, первинними засобами пожежогасіння забезпечено

**Наявні проблеми:** терміново встановити АПС, грозозахисне обладнання та заземлення

#### 4.8. Навчальні приміщення:

а) загальна площа навчального корпусу, загальна площа навчальних приміщень:

№ з/п	Приміщення	Загальна площа корпусу (м <sup>2</sup> )	Загальна площа навчальних приміщень (м <sup>2</sup> )
1	Шкільний корпус	5952	3456

б) площа навчальних кабінетів, площа на одного учня, середня наповнюваність:

№ з/п	Приміщення	Площа навчальних приміщень (м <sup>2</sup> )	Площа на 1-го учня (м <sup>2</sup> )	Середня наповнюваність
1	Навчальні кабінети	50	1,79	28 учнів

в) забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем: забезпечено (потребує модернізації)

г) санітарно-гігієнічна характеристика стану утримання та обладнання навчальних приміщень: задовільна

**Наявні проблеми:** потребує оновлення твердий та м'який інвентар, у каб. 21, 26, 27, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47 потребують заміни дерев'яні перекриття

#### 4.9. Навчально-спортивні приміщення:

а) місце розташування: I поверх

б) площа приміщень, площа на 1-го учня, одночасна пропускна спроможність:

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Площа (м <sup>2</sup> )	Площа на 1-го учня (м <sup>2</sup> )	Одночасна пропускна спроможність
1.	Спортивна зала	1	60,4	2,01	30
2.	Спортивна кімната	-	-	-	-
3.	Кімната для зберігання інвентарю	1	26,9	-	-
4.	Роздягальні:				
	жіноча	1	11	0,73	15
	чоловіча	1	15,9	1,06	15

в) наявність у навчально-спортивних приміщеннях туалетів, умивальників, душових кімнат: відсутні

г) забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем: забезпечено

д) санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання навчально-спортивних приміщень: задовільний

**Наявні проблеми:** необхідне систематичне оновлення спортивного інвентарю

#### 4.10. Приміщення культурно-побутового призначення:

а) місце розташування: відсутнє

б) площа приміщень, площа на 1-го учня:

№ з/п	Приміщення	Площа приміщень (м <sup>2</sup> )	Площа на 1 місце (м <sup>2</sup> )	Кількість місць
1.	Медіатека	-	-	-
2.	Актова зала	-	-	-

в) санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання і утримання приміщень культурно-побутового призначення: приміщення-відсутні

**Наявні проблеми:** -

#### 4.11. Приміщення службового призначення.

а) місце розташування: I-II-III-IV поверхи

б) площа приміщень службового призначення:

№ з/п	Приміщення	Площа (м <sup>2</sup> )	Місце розташування	№ з/п	Приміщення	Площа (м <sup>2</sup> )	Місце розташування
1.	Кабінет директора	29,9	II	2.	Кабінет заступників директора	22,3	II
3.	Учительська	27,6	II	4.	Приймальня	9,2	II
5.	Центр методичної роботи	35,9	II	6.	Приміщення для учнівського самоврядування	27,6	II
7.	Навчальні приміщення			8.	Приміщення технічного персоналу	18,6	IV
	математики		III, IV	9.	Наявні інші приміщення (вказати)		
	каб. 34	48,3					
	каб. 36	46,2					
	каб. 46	49,5					
	фізики		III				
	каб. 31	48,1					
	каб. 38	63,6					
	географії		II				
	каб. 25	47,9					
	укр. мови та літератури		II				
	каб. 22	48,4					
	каб. 23	47,6					
	іноземної мови		III				
	каб. 44	48,2					
	інформатики		III				
	каб. 35	47,6					
	каб. 39	63,6					
	хімії		II				
	каб. 27	64,1					
	каб. психологів	18,5	IV				

в) Обладнання службових і навчальних приміщень необхідними меблями, мультимедійними засобами та інформаційно-комп'ютерними технологіями:  
обладнано частково

**Наявні проблеми:** необхідно придбання нових мультимедійних комплексів та комп'ютерних класів

#### 4.12. Медико-санітарні приміщення.

а) місце розташування, площа, обладнання:

№ з/п	Приміщення	Площа (м <sup>2</sup> )	Місце розташування	Обладнання
1.	Медпункт	22,3	III	Наявне (потребує систематичного оновлення)

б) санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання медикосанітарних приміщень: задовільний

**Наявні проблеми:** медичний кабінет потребує капітального ремонту, обладнання потребує систематичного оновлення

#### 4.13. Побутові приміщення.

а) місце розташування, загальна площа, площа на 1-го учня. Кількість приміщень:

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Кількість приміщень	Площа на 1-го учня при макс. наповн. (м <sup>2</sup> )	Загальна площа (м <sup>2</sup> )
1.	Коридори	I-IV поверхи	4		308,5
2.	Вестибюль	II	1		20
3.	Гардероб	III-IV поверхи	2		30,9
4.	Санвузли з умивальниками	I-с	4		74,5

б) санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання побутових приміщень: задовільна

**Наявні проблеми:** санвузли потребують термінового ремонту (заміна сантехніки, прогнилих труб), капітальний ремонт коридорів II-IV поверхів

(коридор II поверху – демонтаж вогнебезпечного дерев'яного покриття стін та монтаж безпечного покриття; коридор III-IV поверхів – капітальний ремонт стелі, стін та підлоги))

## **V. Гігієнічна оцінка стану організації харчування**

**5.1. Місце розташування їдальні: I поверх**

**5.2. Загальна площа їдальні: 17,3 м<sup>2</sup>, в т.ч. площа обідньої зали: 76,3 м<sup>2</sup>. Площа виробничих приміщень: 100 м<sup>2</sup>**

**5.3. Обідня зала розрахована на 80 місць.**

**5.4. Площа обідньої зали на 1 місце 0,8 м<sup>2</sup> (із розрахунку на 1/3 частину учнів).**

**5.5. Кількість учнів на 1 умивальник у їдальні 6 учнів (із розрахунку на 1/3 частину учнів).**

**5.6. Наявність виробничих приміщень: наявні**

**5.7. Наявність санітарно-побутових приміщень: наявні**

**5.8. Наявність овочесховища: овочевий цех. Площа овочесховища: 10,9 м<sup>2</sup>**

**5.9. Забезпеченість згідно з санітарними нормами холодильним, технологічним, тепловим обладнанням, кухонним посудом, столовим посудом та ін.: забезпечено частково, потребує термінового встановлення марміту**

**5.10. Умови та режим миття посуду: задовільні, постійно після кожної перерви**

**5.11. Режим роботи харчоблоку: 8.00-15.30**

**5.12. Організація харчування здійснюється: КП “Школяр”**

**5.13. Режим харчування: на перервах**

**5.14. Організацію контролю за якістю харчування покладено на: заст. директора з НВР Горнович Л.Д.**

**5.15. Санітарно-технічний та санітарно-протиепідемічний стан приміщень їдальні: задовільний**

## **VI. Природне та штучне освітлення**

**6.1. Орієнтація вікон навчальних приміщень: схід-південь**

**6.2. Коефіцієнт природного освітлення кабінетів:**

**6.3. Джерела штучного електричного освітлення: LED-лампи**

**6.4. Питома електропотужність 36 (Вт/м<sup>2</sup>):**

**6.5. Стан природного та штучного електричного освітлення: задовільний**

## **VII. Санітарно-гігієнічне забезпечення функціонування закладу освіти**

**7.1. Наявність угоди про проведення дератизації, дезінфекції:** наявна з Солом'янським РУО

**7.2. Наявність угоди про вивіз сміття:** наявна з Солом'янським РУО

**7.3. Наявність графіка проходження періодичних медоглядів працівниками закладу освіти:** наявний

**7.4. Медобслуговування учнів здійснюється** медсестрою Іваненко Т.В. (проводяться профілактичні бесіди)

**7.5. Дані лабораторно-технічного контролю за умовами навчання, харчування учнів:** задовільні

## **VIII. Споживання ресурсів**

**8.1. Наявність приладів обліку теплової енергії:** наявний.

**8.2. Наявність приладів обліку газу, споживання газу за попередній/поточний рік (м<sup>3</sup>):** відсутній

**8.3. Наявність приладів обліку електричної енергії:** наявний

**8.4. Наявність приладів обліку холодної води:** наявний

**8.5. Наявність приладів обліку гарячої води:** наявний

Наявні проблеми: наявні прилади обліку потребують систематичної повірки

**IX. Інформація щодо проведених заходів із зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу освіти за попередній рік та завдання з окреслених питань для реалізації у поточному році із зазначенням використаних коштів (державна субвенція, ДФРР, кошти місцевого бюджету):**

Основними джерелами фінансування ліцею були:

- державна субвенція;
- місцевий бюджет;
- позабюджетні кошти.

Протягом 2022-2023 навчального року для організації освітнього простору ліцею, покращення матеріально-технічного забезпечення, дотримання без пекових рекомендацій у період воєнного стану:

**За позабюджетні кошти було здійснено:**

1. капітальний ремонт приміщення для бібліотеки ( нова бібліотека):

- придбання матеріалів для капітального ремонту приміщення бібліотеки на суму - 67 031грн.

- ремонтні роботи капітального характеру (демонтаж + монтаж ) на суму - 163 400 грн;

- придбання меблів для бібліотеки (стелажі,стіл) на суму - 50 700 грн ;

2. Для забезпечення якісного Інтернету проведено в кабінеті інформатики косметичний ремонт та придбано додаткове обладнання:

- ремонт та заміна апаратно - програмних засобів з метою оновлення інформаційно – комунікаційних технологій на суму - 33 150 грн;

3. придбання товарів для ремонту класу після пожежі (сітка скловолоконна, цемент, дюбель-шуруп та ін.) на суму - 38 671;

5. сплата за послуги санітарно - гігієнічної обробки освітнього закладу:

- дезінфекція книг у бібліотеці на суму 2500грн;

- чищення килимів (протягом року) на суму 4224 грн;

- сплата за Бішофіт на суму 4000 грн.;

**У ліцеї, у приміщенні спортзалу, було розгорнуто «Пункт незламності». Згідно з вимогами та рекомендаціями налагоджено його цілодобову роботу 27/7 протягом тривалого часу (до березня).**

Для його безперебійної роботи були визначені відповідальні особи та чергові, проведені відповідні навчання та інструктажі, організовано цілодобове чергування. У Пункті незламності мешканці міста мали можливість зарядити гаджети, отримати чай, каву, скористатися Інтернетом та провести час в теплом та відносно комфортному місці. Також у Пункті незламності вчителі навчального закладу у період відключення електроенергії мали можливість організувати безперебійне дистанційне навчання.

Для організації роботи «Пункту незламності» навчальний заклад отримав від Солом'янської РДА та департаменту освіти та гуманітарної політики:

- |                                      |         |         |            |
|--------------------------------------|---------|---------|------------|
| - бензиновий генератор енергії 5 Квт | 1шт.    | на суму | 87360 грн. |
| - нагрівач повітря рідкопаливний     | 1шт.    | на суму | 30400грн.  |
| - папір туалетний                    | 80шт.   | на суму | 1104 грн.  |
| - пакети для сміття 35л.             | 25 рул. | на суму | 850 грн.   |
| - пакети для сміття 120л.            | 6 рул.  | на суму | 255 грн.   |

За рахунок позабюджетних коштів БГ «Батьківська громада» було проведено оплату за :

- придбання обігрівачів на суму 5940 грн.;
- послуги (біотуалети) на суму 3240 грн..

Окремо слід зазначити, що значна кількість запланованих заходів (капітальний ремонт туалетів I – IV поверхів, капітальний ремонт спортивного майданчика), які не відображені в цьому звіті на поточний момент здійснити та реалізувати не вдалося, оскільки в країні був введено воєнний стан. Через це були введені обмеження та визначено пріоритети стосовно фінансування.

Проте і в цей складний час війни ліцей продовжує функціонувати як ефективний механізм, виконувати завдання окреслені державним замовленням на освічених людей, динамічно та доцільно змінювати освітній простір відповідно до викликів сьогодення, брати участь в різноманітних заходах та проєктах.

З метою організації очної чи змішаної форми навчання у 2023-2024 навчальному році в умовах воєнного стану адміністрація ліцею систематично звертається з клопотанням про обстеження спеціальною комісією від Солом'янського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві підвального приміщення навчального закладу та інших допоміжних споруд для реконструкції та облаштування найпростішого укриття