

ПАСПОРТ
закладу загальної середньої освіти
Ліцей № 142 міста Києва
(2024-2025 н.р.)

При заповненні Паспорта враховувалися вимоги:

1. Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року № 2205 “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394.
2. Державних будівельних норм України В.2.2-3:2018 “Будинки і споруди. Заклади освіти”, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 квітня 2018 року № 106.
3. Прийнятого рішення засновника (власника) щодо підпорядкування закладу загальної середньої освіти.
4. Дані щорічних звітів ЗНЗ-1.

I. Паспортні дані

1.1. **Адреса, телефон закладу освіти:** 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 2-А;
236-19-20, 236-09-98, 236-12-60

1.2. **Код ЄДРПОУ:** 21622214

1.3. **Відомча приналежність закладу:** Солом'янська РДА м. Києва

1.4. **Керівник закладу освіти:** Сільвестрова Ірина Анатоліївна

II. Загальні положення

2.1. **Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти:** 5952 м²

2.2. **Кількість будівель:** дві (одна – будівля ліцею, одне технічне приміщення перебуває в критично аварійному стані)

2.3. **Потужність закладу освіти:** 560

2.4. **Який лікувально-профілактичний заклад організовує медобслуговування:** ДЗ “Спеціалізована медико-санітарна частина № 11”, м. Київ, вул. Гетьмана, 3

2.5. **Укомплектованість кадрами:** укомплектовано

2.6. **Кількість учнів, які навчаються в ліцеї:** 503

Наявні проблеми: технічні приміщення потребують негайного капітального ремонту

III. Земельна ділянка

3.1. **Місце розташування:** м. Київ, вул. Політехнічна, 2-А

3.2. **Площа земельної ділянки:** 5952 м²

3.3. **Відстань до автомагістралі:** 50 м

3.4. **Огородження території:** перебуває у аварійному стані, потребує капітального ремонту

3.5. **Благоустрій території:** задовільний

3.6. **Зв'язок зон між собою та будівлями:** задовільний

3.7. **У навчально-виробничій зоні розташовані:** квітник, газони, дерева

3.8. **У спортивній зоні розташовані:** спортивний майданчик (потребує негайного капітального ремонту)

3.9. **У господарській зоні розташовані:** сміттєві баки, технічні приміщення

3.10. **Площа озеленення території:** 1256 м²

Наявні проблеми: необхідність встановлення нової огорожі території, капітальний ремонт спортивного майданчика, капітальний ремонт технічних приміщень

IV. Характеристика будівель, інженерно-технічне забезпечення

4.1. **Типи забудови:** капітальний

4.2. **Кількість поверхів навчального приміщення:** чотири

4.3. **Забезпечення проточною холодною водою, стан водогону, тип водопостачання будівель:** забезпечено центральне водопостачання

стан: задовільний

4.4. **Забезпеченість системою каналізування, тип каналізування:** забезпечено централізованою системою каналізацій

Наявні проблеми: потребує термінового ремонту системи каналізування в харчоблоці, туалети I та IV поверхів

4.5. **Забезпеченість системою опалення:** забезпечено централізовано

а) рік введення в експлуатацію модуля опалення: капітальний ремонт 2021 рік третій квартал

б) типи, моделі, потужність модуля: -

в) контрольно-вимірювальними приладами: укомплектовано

4.6. **Стан електромережі, грозозахисту, заземлення:** задовільний, заземлення та грозозахист відсутні

4.7. **Забезпечення пожежної безпеки приміщень і необхідними первинними засобами пожежогасіння:** АПС та первинними засобами пожежогасіння забезпечено

Наявні проблеми: терміново встановити блискавкозахисне обладнання та заземлення

4.8. Навчальні приміщення:

а) загальна площа навчального корпусу, загальна площа навчальних приміщень:

№ з/п	Приміщення	Загальна площа корпусу (м ²)	Загальна площа навчальних приміщень (м ²)
1	Шкільний корпус	3456	1928

б) площа навчальних кабінетів, площа на одного учня, середня наповнюваність:

№ з/п	Приміщення	Площа навчальних приміщень (м ²)	Площа на 1-го учня (м ²)	Середня наповнюваність
1	Навчальні кабінети	50	1,79	28 учнів

в) забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем: забезпечено (потребує модернізації)

г) санітарно-гігієнічна характеристика стану утримання та обладнання навчальних приміщень: задовільна

Наявні проблеми: каб. 21, 26, 27, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47 потребують заміни дерев'яні перекриття

4.9. Навчально-спортивні приміщення:

а) місце розташування: I поверх

б) площа приміщень, площа на 1-го учня, одночасна пропускна спроможність:

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Площа (м ²)	Площа на 1-го учня (м ²)	Одночасна пропускна спроможність
1.	Спортивна зала	1	60,4	2,01	30
2.	Спортивна кімната	-	-	-	-
3.	Кімната для зберігання інвентарю	1	26,9	-	-
4.	Роздягальні:				
	жіноча	1	11	0,73	15
	чоловіча	1	15,9	1,06	15

в) наявність у навчально-спортивних приміщеннях туалетів, умивальників, душових кімнат: відсутні

г) забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем: забезпечено

д) санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання навчально-спортивних приміщень: задовільний

Наявні проблеми: необхідне систематичне оновлення спортивного інвентарю

4.10. Приміщення культурно-побутового призначення:

а) місце розташування: відсутнє

б) площа приміщень, площа на 1-го учня:

№ з/п	Приміщення	Площа приміщень (м ²)	Площа на 1 місце (м ²)	Кількість місць
1.	Медіатека	-	-	-
2.	Актова зала	-	-	-

в) санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання і утримання приміщень культурно-побутового призначення: приміщення-відсутні

4.11. Приміщення службового призначення.

а) місце розташування: I-II-III-IV поверхи

б) площа приміщень службового призначення:

№ з/п	Приміщення	Площа (м ²)	Місце розташування	№ з/п	Приміщення	Площа (м ²)	Місце розташування
1.	Кабінет директора	29,9	II	2.	Кабінет заступників директора	22,3	II
3.	Учительська Центр методичної роботи	35,9	II	4.	Приймальня	9,2	II
5.	каб. психологів	27,6	II	6.	Приміщення для учнівського самоврядування	27,6	II
7.	Навчальні приміщення			8.	Приміщення технічного персоналу	18,6	IV
	математики		III, IV	9.	Наявні інші приміщення (вказати)		
	каб. 34	48,3					
	каб. 36	46,2					
	каб. 46	49,5					
	фізики		III				
	каб. 31	48,1					
	каб. 39	63,6					
	географії		II				
	каб. 25	47,9					
	укр. мови та літератури		II				

каб. 23	47,6					
іноземної мови каб. 41, 44	48,2	IV				
інформатики каб. 35 каб. 38	47,6 63,6	III				
хімії каб. 27	64,1	II				
біології каб.26	48,7	II				
історії каб.45	48,4	IV				
Основи здоров'я каб.33	48,4	III				

в) Обладнання службових і навчальних приміщень необхідними меблями, мультимедійними засобами та інформаційно-комп'ютерними технологіями:
обладнано частково

Наявні проблеми: необхідно придбання нових мультимедійних комплексів та комп'ютерного класу

4.12. Медико-санітарні приміщення.

а) місце розташування, площа, обладнання:

№ з/п	Приміщення	Площа (м ²)	Місце розташування	Обладнання
1.	Медпункт	22,3	III	Наявне (потребує систематичного оновлення)

б) санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання медико санітарних приміщень: задовільний

Наявні проблеми: медичний кабінет потребує капітального ремонту, обладнання потребує систематичного оновлення

4.13. Побутові приміщення.

а) місце розташування, загальна площа, площа на 1-го учня. Кількість приміщень:

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Кількість приміщень	Загальна площа (м ²)
1.	Коридори	I-IV поверхи	4	308,5
2.	Вестибюль	II	1	20
3.	Гардероб	III-IV поверхи	2	30,9
4.	Санвузли з умивальниками	I-с	4	74,5

б) санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання побутових приміщень: задовільна

Наявні проблеми: санвузли I та IV поверхів потребують термінового ремонту (заміна сантехніки, прогнилих труб), капітальний ремонт коридорів II-IV поверхів (коридор II поверху – демонтаж вогнебезпечного дерев'яного покриття стін та монтаж безпечного покриття; коридор III-IV поверхів – капітальний ремонт стелі, стін та підлоги))

V. Гігієнічна оцінка стану організації харчування

5.1. Місце розташування їдальні: I поверх

5.2. Загальна площа їдальні: 176,3 м², в т.ч. площа обідньої зали: 76,3 м². Площа виробничих приміщень: 100 м²

5.3. Обідня зала розрахована на 80 місць.

5.4. Площа обідньої зали на 1 місце 0,8 м² (із розрахунку на 1/3 частину учнів).

5.5. Кількість учнів на 1 умивальник у їдальні 6 учнів (із розрахунку на 1/3 частину учнів).

5.6. Наявність виробничих приміщень: наявні

5.7. Наявність санітарно-побутових приміщень: наявні

5.8. Наявність овочесховища: овочевий цех. Площа овочесховища: 10,9 м²

5.9. Забезпеченість згідно з санітарними нормами холодильним, технологічним, тепловим обладнанням, кухонним посудом, столовим посудом та ін.: забезпечено частково, потребує термінового встановлення марміту та заміни фільтру в системі водоочищення

- 5.10. **Умови та режим миття посуду:** задовільні, постійно після кожної перерви
- 5.11. **Режим роботи харчоблоку:** 8.00-15.30
- 5.12. **Організація харчування здійснюється:** ТОВ «Понтем.Уа»
- 5.13. **Режим харчування:** на перервах
- 5.14. **Організацію контролю за якістю харчування покладено на:** заст. директора з НВР Нагорна А.О.
- 5.15. **Санітарно-технічний та санітарно-протиепідемічний стан приміщень їдальні:** задовільний

VI. Природне та штучне освітлення

- 6.1. **Орієнтація вікон навчальних приміщень:** схід-південь
- 6.2. **Коефіцієнт природного освітлення кабінетів:**
- 6.3. **Джерела штучного електричного освітлення:** LED-лампи
- 6.4. **Питома електропотужність 36 (Вт/м²):**
- 6.5. **Стан природного та штучного електричного освітлення:** задовільний

VII. Санітарно-гігієнічне забезпечення функціонування закладу освіти

- 7.1. **Наявність угоди про проведення дезінфекції:** наявна з Солом'янським РУО
- 7.2. **Наявність угоди про вивіз сміття:** наявна з Солом'янським РУО
- 7.3. **Наявність графіка проходження періодичних медоглядів працівниками закладу освіти:** наявний
- 7.4. **Медобслуговування учнів здійснюється медсестрою Іваненко Т.В.** (проводяться профілактичні бесіди)
- 7.5. **Дані лабораторно-технічного контролю за умовами навчання, харчування учнів:** задовільні

VIII. Споживання ресурсів

- 8.1. **Наявність приладів обліку теплової енергії:** наявний.
- 8.2. **Наявність приладів обліку газу, споживання газу за попередній/поточний рік (м³):** відсутній
- 8.3. **Наявність приладів обліку електричної енергії:** наявний
- 8.4. **Наявність приладів обліку холодної води:** наявний
- 8.5. **Наявність приладів обліку гарячої води:** наявний

Наявні проблеми: наявні прилади обліку потребують систематичної перевірки

ІХ. Інформація щодо проведених заходів із зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу освіти за попередній рік та завдання з окреслених питань для реалізації у поточному році із зазначенням використаних коштів

Фінансово-господарська діяльність ліцею в 2023 - 2024 навчальному році була спрямована на створення належних умов для забезпечення освітнього процесу. Кошторис ліцею та звіт про фінансово-господарську діяльність навчального закладу розміщений на сайті ліцею та доступний за посиланнями.

Фінансовий звіт Ліцею №142 м. Києва про надходження та використання бюджетних та позабюджетних коштів від БГ «Батьківська громада» протягом 2023 - 2024 навчального року

Впродовж 2023-2024 н.р. керівництво ліцею вживало заходи для створення належних умов діяльності ліцею, зокрема, вивчало стан матеріально-технічної бази, проводило внутрішню та зовнішню інвентаризацію матеріальних цінностей, планувало її розвиток, зверталось за потреби з відповідними клопотаннями до засновника. Директор постійно прагне поліпшити та модернізувати матеріально-технічну базу закладу, тому в ліцеї систематично проводяться ремонтні роботи капітального та косметичного характеру, поповнюється та осучаснюється матеріально-технічна база.

За бюджетні кошти та сприяння Управління освіти й Солом'янської районної державної адміністрації було здійснено:

- капітальний ремонт чоловічого туалету на ІІ поверсі.

Отримано:

- | | |
|--|--------------------------|
| - Свідоцтво досягнень | 150 шт.на суму 900 грн |
| - Табелі навчальних досягнень 5-11 кл | 450шт. на суму 1125 грн |
| - Особова справа учня | 5шт. на суму 60 грн |
| - Формуляр читача бібліотеки | 500 шт. на суму 3150 грн |
| - Журнал ГПД | 1 шт.на суму 150 грн |
| - Журнал індивідуального навчання | 2 шт.на суму 150 грн |
| - Журнал обліку пропущених та заміненних уроків | 2 шт.на суму 120 грн |
| - Журнал планування та обліку роботи гуртка | 10 шт.на суму 600 грн |
| - Журнали факультативів, дод. занять та консультацій | 12 шт.на суму 720 грн |
| - Книга обліку видачі свідоцтв та додатків про повну заг. середню освіту | 2 шт.на суму 300 грн |
| - Книга видачі похвальних грамот і похвальних листів | 1 шт.на суму 150 грн |
| - Книга протоколів засідання педради | 1 шт.на суму 150 грн |
| - Книга відвідування учнями загальноосвітнього закладу | 1 шт.на суму 60 грн |
| - Журнал обліку руху учнів | 1 шт.на суму 150 грн |
| - Журнал реєстрації наказів | 1 шт.на суму 60 грн |

- Журнал обліку вихідної кореспонденції	1 шт.на суму 165 грн
- Журнал обліку вхідної кореспонденції	1 шт.на суму 165 грн
- папір туалетний	809 шт.на суму 10125 грн
- рідке мило антибактеріальне	180 л на суму 8928 грн
- мило господарське тверде	10 шт.на суму 372 грн
- мило туалетне тверде	40 шт.на суму 744 грн
- комплект для прибирання(совок та щітка)	5 компл.на суму 2088 грн
- швабра для прибирання	5 шт.на суму 1457 грн
- мол для прибирання підлоги	10 шт.на суму 1748 грн
- мітла з поліпропілену	15 шт.на суму 1165 грн
- швабра дерев'яна	5 шт. на суму 437 грн
- вікномийка	15 шт. на суму 9180 грн
- мітли березові	200 шт.на суму 7770 грн
- віник сорго	20 шт на суму 1942 грн
- граблі віялові оцинковані	2 шт.на суму 197 грн
- відро пластикове	5 шт.на суму 485 грн
- совок	5 шт.на суму 874 грн
- відро	5 шт.на суму 874 грн
- засіб для очищення труб Кріт 35мл	35 шт суму 1470 грн
- засіб для миття скла дзеркал	15 шт.на суму 735 грн
- засіб саніт.-гігієніч. для чищ. сантехніки та унітазів 70л	на суму 5880 грн
- засіб мийний універсальний з антибак. дією	90 шт. на суму 7290 грн
- засіб чистячий антибактеріальний	80 шт.на суму 3200 грн

Протягом 2023-2024 навчального року для організації освітнього простору ліцею, покращення матеріально-технічного забезпечення, дотримання безпекових рекомендацій у період воєнного стану **за кошти** БГ «Батьківська громада» **було проведено:**

1. капітальний ремонт лаборантської кабінету хімії:

- придбання матеріалів для ремонту та оздоблення на суму 39 867 грн;
- придбання металопластикових дверей на суму 20 300 грн ;
- придбання меблів на суму 64 950 грн;
- придбання стелажів для хімічних препаратів на суму 25 000 грн.

2. Для покращення матеріально – технічної бази навчальних кабінетів було придбано:

- дошки настінні магнітні – 2шт. на суму 8440 грн;
- жалюзі для каб.фізики на суму 6300 грн;
- оплата за Бішофіт на суму 5000 грн.

З метою створення належних та комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу розпочато ремонт приміщення колишньої бібліотеки для облаштування там малої актової зали. Для цього за рахунок БГ «Батьківська громада» придбано

будівельних матеріалів на суму 29 130 грн. За спонсорські кошти отримано плитку керамічну на суму 36 000 грн.

З метою належної підготовки до нового навчального року було придбано:

1. для ремонту аварійної стелі коридору будівельні матеріали на суму: 12 130 грн.;
2. для косметичного ремонту навчальних приміщень будівельні матеріали на суму: 57 242 грн.

План заходів підготовки Ліцею №142 м. Києва до нового 2024 -2025 навчального року

Окремо слід зазначити, що значна кількість запланованих заходів (капітальний ремонт туалетів I, IV поверхів, капітальний ремонт спортивного майданчика), які не відображені в цьому звіті, та побудова безпечного укриття на поточний момент здійснити та реалізувати не вдалося.

З метою організації належної очної чи змішаної форми навчання у 2024-2025 навчальному році в умовах воєнного стану адміністрація ліцею систематично звертається з клопотанням про побудову безпечного укриття для всіх учасників освітнього процесу, про терміновий капітальний ремонт інженерних мереж, зокрема каналізаційної мережі на I поверсі та в харчоблоці, про встановлення на будівлі ліцею блискавковідводу та про реконструкцію спортивного майданчика.

З метою належної підготовки ліцею до нового 2024-2025 н.р. заплановано:

- продовжити роботу з економного та раціонального використання енергоносіїв, фінансових ресурсів;
- коштом місцевого бюджету; особливу увагу приділити ремонту системи водопостачання та каналізаційної мережі;
- провести демонтаж вогнебезпечного оздоблення (дерев'яної вагонки) на шляху евакуації (коридор II поверху) та відновити стіни безпечним оздобленням (шпаклювання та фарбування);
- терміново провести капітальний ремонт місць загального користування (туалетів) I та IV поверхів із повною заміною інженерних мереж;
- провести капітальний ремонт та реконструкцію спортмайданчика;
- косметичний ремонт навчальних кабінетів та інших приміщень ліцею;
- тримати на постійному контролі питання щодо побудови укриття.